



1496...1696...1896...2096

2090


1000 (430)



- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="radio"/> D | Montageanleitung | <input type="radio"/> GB | Assembly instructions |
| <input type="radio"/> FR | Notice de montage | <input type="radio"/> IT | Istruzioni di montaggio |
| <input type="radio"/> NL | Handleiding voor de montage | <input type="radio"/> PL | Instrukcja montażu |
| <input type="radio"/> CZ | Montážní návod | <input type="radio"/> SK | Návod na montáž |
| <input type="radio"/> HU | Szerelési útmutató | <input type="radio"/> RO | Instrucțiuni de montaj |
| <input type="radio"/> TR | Montaj talimatları | <input type="radio"/> | |



45 min



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.



CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čistící prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.



HU Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz bezyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.




1 1x



		1400	1600	1800	2000
NR	ANZAHL	HxBxT (mm)			
①	1	1496x430x40	1696x430x40	1896x430x40	2096x430x40
②	1	1496x1000x40	1696x1000x40	1896x1000x40	2096x1000x40
③	2	2010x250x40	2010x250x40	2010x250x40	2010x250x40
④	2	1940x30x24	1940x30x24	1940x30x24	1940x30x24
⑤	1	2010x80x55	2010x80x55	2010x80x55	2010x80x55


B3 x8 Ø7x50	C3 x8 Ø35x15	K2 x8 Ø12x60	J2 x52 4x16	O2 x1 S 6 mm	R3 x2
P4 x8 	P5 x8 				

K2 x8




Ø12x60

J2 x24




4x16


P4 x6



2^{2x}




B3 x8




Ø7x50

J2 x8



4x16

P4 x2



3 2x

J2


P4


B3

1


B3

2







1




2



3




P5 x6




4 2x


5



5 2x






J2 x12




4x16


6 2x




C3 x8	O2 x1
	
Ø35x15	S 6 mm



7 1x



J2 x8




4x16



P5 x2




R3 x2





8 2x



9 4x





10^{1x}



2x

11^{1x}



2x